



Instrucciones de uso del aplicador de herbicida weed wiper +

1. Indicaciones generales

Antes de utilizar el producto fitosanitario, lea atentamente las instrucciones de uso y las condiciones de aplicación del fabricante del producto, así como las disposiciones legales aplicables. Utilice siempre guantes de protección y/o ropa de protección adecuada. Los dispositivos han sido probados con glifosato.

2. Llenado de los dispositivos

Mezcle una parte de glifosato con dos partes de agua en un cubo o vaso medidor. Compruebe las indicaciones del fabricante del glifosato relativas a la dosis de aplicación. Recomendamos realizar previamente una prueba en una superficie pequeña para comprobar si la proporción de mezcla es óptima. Para el llenado, es imprescindible utilizar un embudo con una abertura de al menos 100 mm o un vaso medidor. Coloque la varilla con la mecha hacia abajo en un cubo vacío y vierta la mezcla en la varilla. Asegúrese de que no se derrame producto. Enrosque el tapón. No lo apriete completamente; déjelo abierto aproximadamente media vuelta para que pueda entrar aire en la varilla. Espere un momento hasta que la mecha se haya empapado completamente.

3. Trabajo

Aplique o impregne únicamente 3–4 hojas por planta. No moje toda la planta. Trate únicamente plantas secas. Después del tratamiento no debería llover durante aproximadamente 6 horas. Durante las interrupciones del trabajo, apriete firmemente el tapón y mantenga la varilla con la mecha hacia arriba.

4. Finalización del trabajo

Apriete firmemente el tapón. Coloque una bolsa de plástico sobre la mecha como protección contra el contacto. Recoja en un recipiente adecuado las cantidades restantes que ya no puedan aplicarse mediante la varilla y elimínelas en un centro de eliminación de residuos peligrosos. Los productos fitosanitarios no deben verterse en el sistema de alcantarillado.

5. Limpieza

Coloque la varilla con la mecha hacia abajo en un cubo y límpiela con agua limpia. Los residuos de la limpieza deben eliminarse tal como se indica en el apartado 4. Si se limpian mechas contaminadas mientras los dispositivos aún están llenos, esto también debe hacerse únicamente dentro de un recipiente; en ningún caso se debe colocar la mecha bajo agua corriente. Elimine los residuos tal como se indica en el apartado 4.

Asesoramiento y servicio:

Purivox Saat- und Ernteschutzgeräte GmbH
Hauptstraße 11
67308 Ottersheim

Tel: +49 6355/9543-0
Fax: +49 6355/9543-29
Email: info@purivox.com
Internet: www.purivox.com